# ATTESTATION DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **D141861052**

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 19/11/2026 | 26285646 |

**(7) RÉSULTAT du CONTRÔLE**

Favorable

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

18/11/2028

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contrôle technique périodique

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : **S037D121**
(9) RAISON SOCIALE : **LB 37**
(3) COORDONNÉES : **10, Rue Benjamin Franklin**

**37170 CHAMBRAY LES TOURS**

**Tél : 02.47.25.17.17 Fax: 0**

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : **037D0021**
SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ere mise en circulation |
|---|---|---|
| EY-554-XM(F) | 07/12/2022 | 16/06/2017 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| CITROEN | C3 |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF7SXHMZ6HT619114 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10CTRVP0435954 | ES |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

72752

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

Attestation délivrée le 20/11/2026

par le réseau DEKRA Automotive

DEKRA Automotive
Centre d'affaires La Boursidière,
Rue de la Boursidière - Bâtiment H
CS 90010 - 92357 Le Plessis Robinson Cedex

Tel : 01 30 69 52 00

**(6) DEFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITE**

**DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :**

3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux : AR

3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D, G

Kilom?trages relev?s lors des derniers contr?les techniques depuis le 20 mai 2018 :

23.06.2025: 65 289 km / 29.09.2022: 46 993 km

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à +8 m/km): | +6.5 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%): | 2 % | | 2 % | |
| **Force verticales :** | 652 daN | | 428 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage (déséquilibre) : | 239 daN | 231 daN | 152 daN | 142 daN |
| **Déséquilibre (< 20%) :** | 4 % | | 7 % | |
| **Forces de freinage (efficacité) :** | 239 daN | 231 daN | 152 daN | 142 daN |

Taux d'efficacité globale (≥ 58%) : 70 %

**Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥ 18%) : 24 %

**Émissions à l'échappement**

CO Ralenti (≤ 0,3%) : 0.08% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%) : 0.15% Lambda (0,97 à 1,03) : 1.018

| | | |
|---|---|---|
| **Feux de croisement** (-0,5% à -2,5%): | -1.8 % | -0.9 % |
| **Feux de brouillard avant** (-3.5% à -1%): | -4.0 % | -3.8 % |