# PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071648549**

| NATURE DU CONTROLE | (3) DATE DU CONTROLE | N° DU PROCES-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 20/11/2026 | 26087856 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

19/01/2027

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGREMENT : **S037F128**

(9) RAISON SOCIALE :
ESVRES CONTROLE TECHNIQUE

(3) COORDONNÉES :
7 ALLEE EMILE DELAHAYE
ZI SAINT MALO
37320 ESVRES
02.47.26.55.40

**(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR**

N° D'AGREMENT : 037D1230

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VEHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| EX-861-ED (F) | 07-05-2018 | 07-05-2018 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| PEUGEOT | 208 |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF3CCHNZTJW070213 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10PGTVP037E288 | ES |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

59888

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures**

4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) (D)

**Défaillances mineures**

1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante (ARG,ARD)
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G)
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (ARG,ARD)
5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé (ARD)
6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse (D)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 26/04/2022:32677 Kms / 24/04/2024:47480 Kms / 29/04/2026:57667 Kms /

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| MESURES | AvG | Av | AvD | ArG | Ar | ArD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à + 8 m/km) | | -0.1m/km | | | | |
| **Dissymétrie suspension** (<=30%) | | 0% | | | 3% | |
| **Forces verticales** | | 767daN | | | 439daN | |
| **Frein de service** | | | | | | |
| Forces de freinage | 263daN | | 223daN | 156daN | | 149daN |
| Déséquilibre (<20%) | | 16% | | | 5% | |
| Force de freinage (efficacité) | 263daN | | 223daN | 156daN | | 149daN |
| Taux d'efficacité (=>58%) | | | 65% | | | |
| **Frein de stationnement** Taux d'efficacité (=>18%) | | | 20% | | | |

**Émissions à l'échappement**

CO Ralenti(<=0.3%) 0.00% CO Accéléré(<=0.2%) 0.01% Lambda(0.97 à 1.03) 1.007

**Feux croisement** (-2.5% à -0.5%) G:-1.9% D:-1.8%
**Feux de brouillard avant** (-3.5% à -1.0%) G:+1.1% D:-2.8%

**EX-861-ED**

**CT 19/01/2027**

N° d'agrément : S037F128
N° de série : VF3CCHNZTJW070213

**S037F128**
**26087856**
**XXXXX**

PUBLICA