ATTESTATION DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **D144134918**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	09/11/2026	26204612

(7) RÉSULTAT du CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

08/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : **S054D111**
(9) RAISON SOCIALE : **AUTO BILAN FRANCE**
(3) COORDONNÉES : **890 rue Jean Prouvé**

54710 FLEVILLE DEVANT NANCY

Tél : 03.83.51.75.83 Fax: 03.83.51.75.52

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : **054D1243**
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
DT-898-MK(F)	23/07/2015	21/06/2013

Marque	Désignation commerciale
BMW	SERIE 1

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
WBA1C91030J513281	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10BMWVP009V485	GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

178798

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

Attestation délivrée le 10/11/2026

par le réseau DEKRA Automotive

DEKRA Automotive
Centre d'affaires La Boursidière,
Rue de la Boursidière - Bâtiment H
CS 90010 - 92357 Le Plessis Robinson Cedex

Tel : 01 30 69 52 00

(6) DEFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITE

DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :

3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux : AV

6.1.7.d.2. TRANSMISSION : Raccords flexibles détériorés : AR

7.1.5.c.2. AIRBAG : Coussin gonflable manifestement inopérant

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

4.5.1.c.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Mauvaise fixation : AVG

5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse : ARG

6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion : C

Kilom?trages relev?s lors des derniers contr?les techniques depuis le 20 mai 2018 :

24.07.2026: 177 782 km / 27.06.2024: 159 277 km / 21.03.2022: 136 113 km
17.07.2019: 108 304 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km):	-1.8 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	2 %		1 %	
Force verticales :	731 daN		683 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	264 daN	252 daN	256 daN	243 daN
Déséquilibre (< 20%) :	5 %		6 %	
Forces de freinage (efficacité) :	264 daN	252 daN	256 daN	243 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 58%) : 71 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 30 %				
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (0.50m⁻ ¹) :	C3: 0.13	C4: 0.10	C5: 0.13	Moyenne: 0.12
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-1.2 %	-0.6 %		
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):	-2.4 %	-1.9 %		