# ATTESTATION DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **D144175336**

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 18/11/2026 | 26205078 |

**(7) RÉSULTAT du CONTRÔLE**

Favorable

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

17/11/2028

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contrôle technique périodique

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : **S054D111**
(9) RAISON SOCIALE : **AUTO BILAN FRANCE**

(3) COORDONNÉES : **890 rue Jean Prouvé**

**54710 FLEVILLE DEVANT NANCY**

**Tél : 03.83.51.75.83 Fax: 03.83.51.75.52**

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : **054D1231**
SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ere mise en circulation |
|---|---|---|
| EF-313-VQ(F) | 05/10/2016 | 05/10/2016 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| PEUGEOT | 2008 |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF3CUHNZTGY152493 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10PGTVP0484292 | ES |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

61019

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

Attestation délivrée le 19/11/2026

par le réseau DEKRA Automotive

DEKRA Automotive
Centre d'affaires La Boursidière,
Rue de la Boursidière - Bâtiment H
CS 90010 - 92357 Le Plessis Robinson Cedex

Tel : 01 30 69 52 00

**(6) DEFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITE**

**DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :**

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé: AVD, AVG

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées : AVG

Kilom?trages relev?s lors des derniers contr?les techniques depuis le 20 mai 2018 :

15.09.2026: 60 793 km / 23.09.2024: 49 866 km / 12.09.2022: 37 797 km
25.09.2020: 26 194 km

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à +8 m/km): | -3.0 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%): | 0 % | | 2 % | |
| **Force verticales :** | 765 daN | | 465 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage (déséquilibre) : | 255 daN | 228 daN | 152 daN | 146 daN |
| **Déséquilibre (< 20%) :** | 11 % | | 4 % | |
| **Forces de freinage (efficacité) :** | 255 daN | 228 daN | 152 daN | 146 daN |

Taux d'efficacité globale (≥ 58%) : 63 %
**Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥ 18%) : 19 %
**Émissions à l'échappement**
CO Ralenti (≤ 0,3%) : 0.00% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%) : 0.00% Lambda (0,97 à 1,03) : 1.009

| | | |
|---|---|---|
| **Feux de croisement** (-0,5% à -2,5%): | -2.2 % | -1.8 % |
| **Feux de brouillard avant** (-3.5% à -1%): | -2.8 % | -2.9 % |