ATTESTATION DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **D144175418**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	19/11/2026	26205161

(7) RÉSULTAT du CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

18/11/2028

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : **S054D111**
(9) RAISON SOCIALE : **AUTO BILAN FRANCE**
(3) COORDONNÉES : **890 rue Jean Prouvé**

54710 FLEVILLE DEVANT NANCY

Tél : 03.83.51.75.83 Fax: 03.83.51.75.52

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : **054D1002**
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
GM-064-DD(F)	14/02/2023	14/02/2023

Marque	Désignation commerciale
TOYOTA	TOYOTA YARIS CROSS

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
JTDKBABB50A174535	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10JT0VP064M837	EH

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

64354

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

Attestation délivrée le 20/11/2026

par le réseau DEKRA Automotive

DEKRA Automotive
Centre d'affaires La Boursidière,
Rue de la Boursidière - Bâtiment H
CS 90010 - 92357 Le Plessis Robinson Cedex

Tel : 01 30 69 52 00

(6) DEFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITE

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D, G

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km):	+2.2 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	0 %		8 %	
Force verticales :	759 daN		439 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	301 daN	275 daN	181 daN	196 daN
Déséquilibre (< 20%) :	9 %		8 %	
Forces de freinage (efficacité) :	301 daN	275 daN	181 daN	196 daN

Taux d'efficacité globale (≥ 58%) : 79 %
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 33 %
Émissions à l'échappement
CO Ralenti (≤ 0,3%) : 0.01% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%) : 0.01% Lambda (0,97 à 1,03) : 1.028

Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-0.6 %	-0.6 %
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):	-4.0 %	-4.0 %