ATTESTATION DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **D144175462**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	20/11/2026	26205208

(7) RÉSULTAT du CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

19/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : **S054D111**
(9) RAISON SOCIALE : **AUTO BILAN FRANCE**
(3) COORDONNÉES : **890 rue Jean Prouvé**

54710 FLEVILLE DEVANT NANCY

Tél : 03.83.51.75.83 Fax: 03.83.51.75.52

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : **054D1002**
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
FM-694-GX(F)	25/08/2020	27/04/2018

Marque	Désignation commerciale
SEAT	ARONA

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VSSZZZKJZJR157823	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10SETVP0066881	ES

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

121187

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

Attestation délivrée le 21/11/2026

par le réseau DEKRA Automotive

DEKRA Automotive
Centre d'affaires La Boursidière,
Rue de la Boursidière - Bâtiment H
CS 90010 - 92357 Le Plessis Robinson Cedex

Tel : 01 30 69 52 00

(6) DEFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITE

DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :

3.2.1.a.2. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs : AV

Kilom?trages relev?s lors des derniers contr?les techniques depuis le 20 mai 2018 :

28.08.2026: 117 787 km / 31.08.2024: 90 537 km / 05.09.2022: 68 423 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km):	+4.6 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	0 %		1 %	
Force verticales :	738 daN		472 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	268 daN	255 daN	165 daN	175 daN
Déséquilibre (< 20%) :	5 %		6 %	
Forces de freinage (efficacité) :	268 daN	255 daN	165 daN	175 daN

Taux d'efficacité globale (≥ 58%) : 71 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 23 %

Émissions à l'échappement

CO Ralenti (≤ 0,3%) : 0.01% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%) : 0.03% Lambda (0,97 à 1,03) : 1.007

Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-2.1 %	-2.2 %
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):	-2.4 %	-2.4 %