EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S640330328

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	**13/11/2026**	**26086787**

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

12/11/2028

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 12/11/2027

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S091S089

(9) RAISON SOCIALE : **ACTION CONTROLE TECHNIQUE**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0169250303
ZA DE LA CROIX BLANCHE
91700 FLEURY MEROGIS

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 091F1265

SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
757 DXD 78 (F)	16/10/2006	16/10/2006

Marque	Désignation commerciale
FIAT	DUC FT 11 C1A 2.0 JTD

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
ZFA24400007835581	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
244AAMFAAX	GO

Document(s) présenté(s)
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

51258

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) mineure(s)

6.1.1.a.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse, G.
6.1.1.g.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Modification ne permettant pas le contrôle d'une partie du châssis, AR.
6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, ARD,ARG.

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

18/09/2018 : 29300km / 19/08/2019 : 32074km / 24/07/2020 : 35104km / 10/08/2021 : 37898km / 11/07/2022 : 40498km / 04/07/2023 : 42982km / 26/06/2024 : 45609km / 03/07/2025 : 48540km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à + 8m/km):	+5.6m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	4%		1%	
Forces verticales :	1117daN		800daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	418daN	415daN	283daN	251daN
Déséquilibre (<20%):	1%		12%	
Forces de freinage (efficacité) :	418daN	415daN	283daN	251daN
Taux d'efficacité (≥ 50%):	71%			

Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 22%

Emissions à l'échappement :

Opacité des fumées (3.00m-1): C1: 1.01m-1 C2: 0.97m-1

Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-1.8%	-2.4%

AUTOSUR

757 DXD 78

CT : 12/11/2028
POLLU : 12/11/2027

N° d'agrément : S091S089
N° de série : ZFA24400007835581
N° d'imprimé : S640330328

AUTOSUR
S091S089
26086787
XXXXX