EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S640330162

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| **Contrôle technique périodique** | **24/11/2026** | **26087099** |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

23/01/2027

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S091S089

(9) RAISON SOCIALE : **ACTION CONTROLE TECHNIQUE**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0169250303
ZA DE LA CROIX BLANCHE
91700 FLEURY MEROGIS

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 091S1419

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| FD-642-XD (F) | 15/02/2019 | 05/11/2001 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| VOLKSWAGEN | SHARAN |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| WVWZZZ7MZ2VO25548 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| MVW54E6B7063 | GO |

Document(s) présenté(s)
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

251471

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillance(s) majeure(s)**

3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux, AR.
4.7.1.b.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ECLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIERE) : Source lumineuse défectueuse
5.3.1.b.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Un élément de ressort ou de stabilisateur est endommagé ou fendu, AVG.
6.2.1.a.2. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures, AVG,AVD.
6.2.3.d.2. PORTES ET POIGNEES DE PORTE : Portière détériorée susceptible de provoquer des blessures, ARD.

**Défaillance(s) mineure(s)**

0.3.1.a.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR : Manquant ou introuvable
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger, ARG,ARD.
6.1.1.c.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Corrosion, AR.
6.1.6.f.1. ACCOUPLEMENT MECANIQUE ET DISPOSITIF DE REMORQUAGE : Obstruction, hors utilisation, de la plaque d'immatriculation ou d'un feu
6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, ARD.
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNEES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées, AVG.
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration, AR.

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :**

25/09/2019 : 221266km / 15/09/2021 : 230804km / 12/09/2023 : 240310km / 09/09/2025 : 247792km /

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à + 8m/km): | -0.6m/Km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤30%): | 1% | | 0% | |
| **Forces verticales :** | 1003daN | | 759daN | |
| **Frein de service :** | | | | |
| Forces de freinage : | 324daN | 312daN | 262daN | 267daN |
| Déséquilibre (<20%): | 4% | | 2% | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 324daN | 312daN | 262daN | 267daN |
| Taux d'efficacité (≥ 50%): | 66% | | | |

**Frein de stationnement :** Taux d'efficacité (≥ 18%): 21%

**Emissions à l'échappement :**

Opacité des fumées (3.00m-1): C3: 1.07m-1 C4: 0.91m-1 C5: 0.96m-1 Moyenne: 0.98m-1

| | | |
|---|---|---|
| **Feux de croisement** (-2,5% à -0,5%) | -2.2% | -1.5% |

AUTOSUR

**FD-642-XD**

CT : 23/01/2027

N° d'agrément : S091S089
N° de série : WVWZZZ7MZ2VO25548
N° d'imprimé : S640330162

AUTOSUR
S091S089
26087099
XXXXX