EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S640330098

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| **Contrôle technique périodique** | **23/11/2026** | **26087041** |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

22/01/2027

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S091S089

(9) RAISON SOCIALE : **ACTION CONTROLE TECHNIQUE**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0169250303
ZA DE LA CROIX BLANCHE
91700 FLEURY MEROGIS

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 091F1265

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| DT-779-DC (F) | 05/06/2018 | 07/07/2015 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| RENAULT | KANGOO EXPRESS Z.E |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF1FW0ZBC53363489 | N1 | CTTE |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| N10RENCT407R504 | EL |

Document(s) présenté(s)
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

30896

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillance(s) majeure(s)**

3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RETROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé, G.
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVD,AVG.
7.1.2.b.2. ETAT DES CEINTURES DE SECURITE ET DE LEURS BOUCLES : Ceinture de sécurité endommagée : coupure ou signes de distension, AVG.

**Défaillance(s) mineure(s)**

4.15.3.a.1. CONTINUITE DE MASSE : Essai non réalisé
6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, ARG,ARD,AVD.
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration, AR.

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :**

05/07/2019 : 7836km / 22/07/2021 : 15699km / 18/09/2023 : 20671km / 10/11/2025 : 28558km /

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à + 8m/km): | +2.0m/Km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤30%): | 3% | | 2% | |
| **Forces verticales :** | 905daN | | 815daN | |
| **Frein de service :** | | | | |
| Forces de freinage : | 293daN | 316daN | 298daN | 306daN |
| Déséquilibre (<20%): | 8% | | 3% | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 293daN | 316daN | 298daN | 306daN |
| Taux d'efficacité (≥ 50%): | 70% | | | |
| **Frein de stationnement :** Taux d'efficacité (≥ 18%): 27% | | | | |
| **Feux de croisement** (-2,5% à -0,5%) | +0.8% | +0.0% | | |

AUTOSUR

DT-779-DC

CT : 22/01/2027

N° d'agrément : S091S089
N° de série : VF1FW0ZBC53363489
N° d'imprimé : S640330098

AUTOSUR
S091S089
26087041
XXXXX