EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S640330182

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	**24/11/2026**	**26087118**

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances critiques

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

24/11/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S091S089

(9) RAISON SOCIALE : **ACTION CONTROLE TECHNIQUE**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0169250303
ZA DE LA CROIX BLANCHE
91700 FLEURY MEROGIS

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 091S1435

SIGNATURE : SD

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DS-585-ZR (F)	31/05/2018	01/07/2015

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	KANGOO EXPRESS Z.E

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1FW0ZBC53363477	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
N10RENCT407R504	EL

Document(s) présenté(s)
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

42028

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) critique(s)
6.1.8.a.3. SUPPORT DE MOTEUR : Fixations desserrées ou fêlées

Défaillance(s) majeure(s)
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVD,AVG.
4.3.1.a.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite, AR,ARD.

Défaillance(s) mineure(s)
3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RETROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé, D.
4.15.6.b.1. CABLE DE CHARGE : Essai non réalisé
5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu, AVG,ARG,ARD,AVD.
6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, AVG,ARG,ARD,AVD,G,D,AR.
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNEES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées, AVG,AVD.
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration, ARG,ARD,D,AV.

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
14/06/2019 : 8514km / 02/07/2021 : 12268km / 27/05/2023 : 23212km / 02/05/2025 : 36861km / 24/11/2026 : 42027km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à + 8m/km):	+1.9m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	1%		1%	
Forces verticales :	906daN		824daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	332daN	331daN	311daN	314daN
Déséquilibre (<20%):	1%		1%	
Forces de freinage (efficacité) :	332daN	331daN	311daN	314daN
Taux d'efficacité (≥ 50%):	74%			
Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 32%				
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	+0.0%	+0.0%		

AUTOSUR

DS-585-ZR

CT : 24/11/2026

N° d'agrément : S091S089
N° de série : VF1FW0ZBC53363477
N° d'imprimé : S640330182

AUTOSUR
S091S089
26087118
XXXXX