EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S640330042

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| **Contrôle technique périodique** | **20/11/2026** | **26086990** |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

19/01/2027

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S091S089

(9) RAISON SOCIALE : **ACTION CONTROLE TECHNIQUE**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0169250303
ZA DE LA CROIX BLANCHE
91700 FLEURY MEROGIS

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 091S1343

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| DM-130-EL (F) | 24/02/2015 | 01/12/2014 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| PEUGEOT | 2008 |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF3CUHMZ0EY116407 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10PGTVP0167000 | ES |

Document(s) présenté(s)
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

134782

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillance(s) majeure(s)**

8.1.1.b.2. SYSTEME DE REDUCTION DU BRUIT : Un élément du système est desserré, endommagé, mal monté, manquant ou manifestement modifié d'une manière néfaste au niveau de bruit

**Défaillance(s) mineure(s)**

1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante, AVG,AVD.
1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé, AVG,AVD.
4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVG.

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :**

01/12/2018 : 54229km / 28/01/2021 : 76021km / 27/01/2023 : 96345km / 27/01/2025 : 115746km /

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à + 8m/km): | -3.2m/Km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤30%): | 3% | | 7% | |
| **Forces verticales :** | 670daN | | 519daN | |
| **Frein de service :** | | | | |
| Forces de freinage : | 204daN | 200daN | 180daN | 170daN |
| Déséquilibre (<20%): | 2% | | 6% | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 204daN | 200daN | 180daN | 170daN |
| Taux d'efficacité (≥ 58%): | 63% | | | |

**Frein de stationnement :** Taux d'efficacité (≥ 18%): 23%

**Emissions à l'échappement :**

CO ralenti (≤ 0,3%): 0.21% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%): 0.19% Lambda (0.97 à 1.03) : 1.010

| | | |
|---|---|---|
| **Feux de croisement** (-2,5% à -0,5%) | -2.2% | -2.5% |
| **Feux de brouillard avant**(-3,5% à -1,0%) | -3.9% | -2.5% |

AUTOSUR

**DM-130-EL**

CT : 19/01/2027

N° d'agrément : S091S089
N° de série : VF3CUHMZ0EY116407
N° d'imprimé : S640330042

AUTOSUR
S091S089
26086990
XXXXX