PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA61540561

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	26/10/2026	26050534

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

25/12/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S091Z185

RAISON SOCIALE : CONTROLEPLUS.FR LE PLESSIS SAS CCPLP

COORDONNÉES : 6, rue de la Longue Raie
91220 LE PLESSIS PATE

Tel : 01.60.86.67.66

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N°D'AGREMENT : 091Z1463

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
BA-478-LC (F)	09/10/2023	23/09/2010

Marque	Désignation commerciale
FORD	KUGA

N° dans la série du type (VIN)	Catégorie internationale	Genre
WF0RXXGCDRAB08668	M1	VP

Type/CNIT	Energie
M10FRDVP001U768	GO

Document(s) présenté(s)

Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :

2.6.1.d.2. - DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTRONIQUE : Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule
6.1.4.a.2. - PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact - AVG, AV, AVD
8.2.22.e.2. - OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement
8.4.1.a.2. - PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route - AV

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

3.4.1.b.1. - ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux - AVG, AVD, AR
3.5.1.a.1. - LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement
4.5.2.a.1. - RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant - D
5.2.3.e.1. - PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger - AVG, AVD
6.1.1.c.1. - ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion - ARG, AR, ARD
6.2.1.a.1. - ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé - AVG, AV, AVD, G, D, ARG, AR, ARD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 06/09/2018 : 132736 Km // 12/09/2020 : 162244 Km // 06/09/2022 : 186906 Km // 23/09/2023 : 192379 Km // 02/01/2026 : 216520 Km

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

224 357

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÉS VERBAL N° : DATE :

N* D'AGREMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (- 8 à +8 m/km) :	+4.5 m/km			
Dissymétrie suspension (<=30%) :	6 %		1 %	
Forces verticales :	990 daN		645 daN	
Frein de service				
Force de freinage :	324daN	329daN	167daN	170daN
Déséquilibre (<20%) :	2 %		3 %	
Force de freinage (efficacité) :	324daN	329daN	167daN	170daN
Taux d'efficacité global (>=50%) :	60 %			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité(>=18%): 19%			
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) :	G : -2.4 %		D : -1.7 %	
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%) :	G : -3.1 %		D : -4.0 %	

BA-478-LC

CT : 25/12/2026

N° d'agrément : S091Z185

N° de série : WF0RXXGCDRAB08668

N° d'imprimé : ZA61540561

S091Z185
26050534
XXXXXXXXX